## Einführung eines Baumkatasters bei der Stadt Dinklage

**StraKo-Baum** bestehend aus Software auf Tablet sowie Server/PC




Samsung Tablet
Galaxy Tab 6 mit 7oder 10-Zoll-Display.

App StraKo-Baum zum Starten der Software antippen!



Startbildschirm
der Software
StraKo-Baum auf
Tablet mit PINAnmeldung für
den Kontrolleur



Ortsteil-/
Straßenlisten mit
zugeordneten
Straßen zur
Auswahl



Vorhandene
Baumnummern
werden in der
Liste zur Auswahl
angezeigt, neue
können hier
angelegt werden!




Bereits
vorhandene Daten
eines gewählten
Baums werden
direkt angezeigt.

Mit "Karte" wird die hinterlegte Karte geöffnet.




Der ausgewählte Baum wird mit entsprechender "Fahne" gekennzeichnet.


Im Beispiel wurde eine ALK mit den Flurstücksgrenzen über die Open-StreetMap gelegt.




Die Farbe der Baumsymbole von dunkelgrün bis dunkelrot beschreiben den Schädigungsgrad. Ein anderer Baum kann auch über das Anklicken des Symbols gewählt werden.



Bereits erfasste oder ältere, aber noch nicht beseitigte Mängel sind in der Liste dargestellt, neue werden über die Schaltfläche "Neuer Mangel" erfasst.




Der Erfassungsbildschirm macht die Neuaufnahme von Mängeln einfach. Fotos werden sofort dem Mangel zugeordnet und sind später direkt auszudrucken.




Auch die Beseitigung vorhandener Mängel wird direkt dokumentiert.

Die Schaltfläche "zur Baumauswahl" führt wieder direkt zum Auswahlfenster.



Die Synchronisation der mobilen Geräten mit dem PC erfolgt über USB-Kabel und eigener SyncSoftware Strako Sync. Dabei werden nur definierte Daten aus den Erfassungen übertragen.



Die Daten sind nach dem Einlesen ins Server-/PC-Programm sofort auszuwerten und weiterzuverarbeiten sowie zu drucken.

## Stadt Großstadt - Grünflächenamt - Baumkontrolle

Großstadt, den 12.03.2017 aufgestellt von: Losert Straße: Ravensberger Straße



Das kann z.B. ein Kartenausschnitt sein, wobei die Sachdaten mit Koordinaten auch direkt in das genutzte GIS zu übernehmen sind!

Mängelbericht Nr.: K00035	Großstadt	den 18 04 2012
nangorborronem.		
	aren Mila	von: Schweiger
		is:
vurden am 17.04.2012 folgende Schäden / M	ängel festgestel	llt:
am Baum Nr.: West-0060-042 auf d. Bereich	/Seite: Bankett	rechts
Haus Nr.: 9 Baumart: Linde		
am / an der: Krone Krone	Schaden:	l otholz Lichtraumprofil 4,50m
Krone		einseitige Kronenausbildung
/ollzug ist erforderlich		
Maßnahmen: entfernen aufasten	Zuständig:	Grünkolonne Grünkolonne
entlasten		Grünkolonne
Skizze/Bemerkungen: ja 🗖 nein 🛛		
	Jnterschrift:	
an Empfänger:	abgegangen am	
Erledigt am: durch:	Kos	ten:€
AND THE PROPERTY OF THE PARTY O	SING-SOMETY AGES	DEPTH-NO.
AND PROPERTY.	1	
	-	
<b>建设</b> 有关的		<b>学</b> 为1000000000000000000000000000000000000
		ALC: NO -
		<b>以下于</b> 人类的主义
		Maria de Caración
		THE RESERVE THE PARTY OF THE PA

Mängelberichte sind direkt mit oder wahlweise ohne Foto zu drucken.

## Baumkontrollbuch Stadt Großstadt

16.04.2002

Art des Mangels Mangel beseitigt Straße Nr. Datum Zeit Kontrolleur Abschnitt durch was K00061 Adersheimer Straße Bankett links \* Haus-Nr. 9 \* Baum-Nr. Adhm-0060-002 \* 1, Kontrolle \* Vollzug ist erforderlich \* 16.04.2002 09:15 Schweiger Schaden-Nr. 1 \* Wurzelbereich \* Beschädigung durch Tiefbau \* ausbessern \* Baumkolonne \* Schaden-Nr. 2 \* Stamm \* Risse \* ausbessern\* Baumkolonne K00062 Adersheimer Straße 16.04.2002 10:00 Schweiger Bankett links \* Haus-Nr. 9 \* Baum-Nr. Adhm-0060-003 \* 1. Kontrolle \* Vollzug ist erforderlich \* Schaden-Nr. 1 \* Krone \* Konkurrenzdruck \* \* \* Schaden-Nr. 2 \* Krone \* Lichtraumprofil 2,50 m \* aufasten \* Baumkolonne Bankett links \* Haus-Nr. 11 \* Baum-Nr. Adhm-0060-005 \* 1. Kontrolle \* Vollzug ist nicht K00063 Adersheimer Straße 16.04.2002 10:18 Schweiger erforderlich \* K00064 Adersheimer Straße 16.04.2002 10:55 Schweiger Bankett links \* Haus-Nr, 11 \* Baum-Nr, Adhm-0060-006 \* 1, Kontrolle \* Vollzug ist nicht erforderlich \* K00065 Adersheimer Straße 16.04.2002 11:30 Schweiger Bankett rechts \* \* Baum-Nr. Adhm-0060-011 \* 1. Kontrolle \* Vollzug ist erforderlich \* Schaden- 17.04.2002 Werner Nr. 1 \* Krone \* Lichtraumprofil 4,50 m \* aufasten \* Baumkolonne Bankett rechts \* \* Baum-Nr. Adhm-0060-012 \* 1. Kontrolle \* Vollzug ist erforderlich \* Schaden- 17.04.2002 Werner K00066 Adersheimer Straße 16.04.2002 11:52 Schweiger Nr. 1 \* Krone \* Lichtraumprofil 4,50 m \* aufasten \* Baumkolonne K00067 Adersheimer Straße 16.04.2002 12:10 Schweiger Bankett links \* Haus-Nr. 16 \* Baum-Nr. Adhm-0060-013 \* 1. Kontrolle \* Vollzug ist nicht erforderlich \* Bankett links \* Haus-Nr, 16 \* Baum-Nr, Adhm-0060-014 \* 1. Kontrolle \* Vollzug ist nicht K00068 Adersheimer Straße 16.04.2002 13:15 Schweiger erforderlich \* aufgestellt: ..... am: ..... gesehen: ..... am: ..... am:

Das Kontrollbuch wird automatisch im Hintergrund geführt und ist nach allen Belangen zu filtern und auszudrucken. **Tabellenexport** nach Excel auf **Knopfdruck!** 

18.04.02

Seite 1